

Allegato 2REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, l'intervento di ricostruzione/riparazione e manutenzione straordinaria dell'elicottero AW 139 s/n 31369 a seguito di incidente aereo potrà essere affidato ad operatore economico in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
2. Possesso della Approvazione EASA in accordo al regolamento della U.E. nr. 1321/2014 – Annex nr. II (PART 145) - quale Impresa di Manutenzione;
3. Autorizzata quale "Service Station Leonardo";
4. Possesso di LOA (capability list) aziendale che copra interamente ampi/srm/mm e major repair su aw139 con comprovata esperienza di riparazioni post-incidente;
5. Disponibilità di attrezzatura e personale, almeno il 70% del quale assunto a tempo indeterminato, idoneo per interventi di riparazione;
6. Nei tre anni antecedenti alla data dell'invito a presentare offerta, non deve aver subito findings di livello 1 da parte dell'autorità aeronautica sorvegliante;
7. Nella pianificazione dei lavori e nell'esecuzione degli stessi, impegno a valutare e attuare tutte le buone prassi di manutenzione ivi comprese le human performance and limitations;
8. esperienza professionale nell'effettuazione di servizi analoghi a quelli previsti dal presente Avviso esplorativo. Per interventi analoghi si intende l'attività di ricostruzione/riparazione e/o manutenzione straordinaria di elicotteri AW 139, a favore di soggetti pubblici o privati secondo requisiti EASA/FAA/TCCA.

