

Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale
Via Gilli n. 4
38121 Trento

“OPERAZIONE MARE NOSTRUM” pro migranti di competenza PAT presso il Campo della Protezione Civile di Marco di Rovereto

Oggetto: affidamento di Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione da effettuarsi presso il Centro accoglienza per migranti di Marco di Rovereto. Sopralluogo del 18/09/14 presso gli immobili mensa, cucina, magazzino e servizi igienici del Centro e relative pertinenze esterne. Valutazione sulla necessità o meno di redigere il DUVRI (art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. i.) per gli eventuali rischi interferenziali presenti e connessi con tale attività.

RELAZIONE TECNICA

Il giorno 18 settembre 2014, alle ore 14.20, lo scrivente arch. Lorenzo Groaz, tecnico dell'Ufficio per la sicurezza sul lavoro, ed il geom. Alessandro Brunialti, tecnico del Servizio Prevenzione Rischi, si incontrano presso gli Uffici del Centro della Protezione Civile di Marco e iniziano il sopralluogo dei locali in oggetto.

E' da premettere che il sopralluogo odierno ha lo scopo di individuare la presenza o meno di **rischi interferenziali** (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.) che possono interessare le varie attività di professionisti esterni, ospiti, dipendenti di più strutture, per le attività che si svolgeranno, nello specifico, presso i locali sala mensa, cucina, magazzino e relativi servizi igienici del Centro di accoglienza per migranti di Marco in ordine al relativo Bando di gara per l'appalto del servizio di ristorazione e relativo Capitolato speciale di appalto, servizio mensa diviso nei tre turni giornalieri di colazione, pranzo, cena presso il Campo della Protezione Civile di Marco di Rovereto e rivolto ai migranti che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino nell'ambito dell' "Operazione Mare Nostrum".

Dopo accurata disamina dei locali anzidetti e dei relativi fabbricati, nonché dopo aver raccolto alcune fotografie che documentano lo stato e la conformazione dei luoghi del Centro, il sottoscritto può specificare che **ATTUALMENTE NON SUSSISTONO RISCHI INTERFERENZIALI DI RILIEVO tra lavoratori, professionisti e/o volontari che operano a diverso titolo presso il servizio mensa e gli immobili che ospitano il servizio stesso e i relativi servizi igienici utilizzati dai migranti, all'infuori delle interferenze che sussistono, a livello gestionale, tra migranti e personale dipendente della PAT e/o dipendente dello Stato italiano, nonché alle interferenze gestionali esistenti tra questi e i dipendenti della Ditta aggiudicataria che operano presso la mensa del Centro di accoglienza stesso, compresi gli eventuali professionisti di passaggio e/o i dipendenti di Cooperative sociali implicati nella gestione della detta mensa per stranieri o nell'utilizzo del servizio ristorazione nella mensa stessa.**

Lo scrivente tecnico dell'Ufficio per la sicurezza sul lavoro tiene inoltre a precisare in questa sede che:

A) Alla ditta affidataria del servizio di ristorazione per il Centro migranti in oggetto necessita copia del DVRIncendio dell'intero Centro della Protezione Civile di Marco di Rovereto

più il relativo Piano di emergenza, documenti da richiedere alla Protezione Civile e al Servizio Prevenzione Rischi.

B) L'edificio che ospita la sala mensa riservata ai migranti, la cucina e il magazzino, è di per sé isolato dagli altri edifici, e questi è stato assemblato unendo in serie, sui lati maggiori, 7 containers a forma di parallelepipedo aventi ciascuno dimensioni m 2,42 x 6,00 x 2,49 (vedere la documentazione fotografica e la piantina della mensa-foresteria allegate alla presente).


C) I servizi igienici abbinati alla mensa riservata ai migranti sono costituiti da due containers separati suddivisi per sesso; essi sono posizionati a circa m 10 di distanza da uno dei prospetti dell'edificio contenente la mensa.

D) Gli edifici accennati ai punti B) e C) della presente sono idoneamente discosti dai percorsi carrabili, ovvero sono edifici isolati che prospettano direttamente su ampio cortile interno posto a lato della strada carrabile-pedonabile che accede al complesso dei dormitori, lambendo prima il cortile sul quale si affacciano l'edificio con mensa più cucina e magazzino, e i due edifici-containers adibiti a servizi igienici serventi la mensa.

Val la pena ricordare qui brevemente, nel documento DUVRI che segue, i principali PERICOLI che potenzialmente si potrebbero presentare presso la mensa del Centro di accoglienza migranti e relative pertinenze. Pericoli potenzialmente presenti e abbinati alle attività routinarie giornaliere del servizio mensa, sintetizzate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI che segue.

In fede,

il tecnico arch. Lorenzo Groaz



Trento, 18 settembre 2014.