

LA SEGUENTE CHECK LIST DI GESTIONE DEI REQUISITI RECEPISCE TUTTI I CHIARIMENTI USCITI PRIMA DEL 24/04/2014

RIFERIMENTO RICHIEDENTE: Comune di Castello - Molina di Fiemme
 INDIRIZZO/RIFERIMENTO CANTIERE: Polo scolastico Molina di Fiemme

1. CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

SELEZIONARE LA DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO

Non Residenziale

SELEZIONARE SE L'EDIFICIO E' PER USO SCOLASTICO O MEDICO SANITARIO OPPURE PER ALTRO USO

Uso Scolastico o Medico Sanitario

LIVELLO COMPLETAMENTO CHECK LIST

1	OK
2	OK

COMPILAZIONE COMPLETA



LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ATTESO

PUNTEGGI RICHIESTI

	32 - 44 PUNTI
SILVER	45 - 64 PUNTI
	65 - 79 PUNTI
	≥ 80 PUNTI

PT: CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE

Rif. Punteggio	Tipo	Descrizione	Punteggio	Note
PT.1 Resistenza e sicurezza sismica				
A3	Credito	VRmin ≥ a 100 anni	6	Perseguito
PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco				
A2	Credito	R60 strutture + REI60 separazione + Gestione camino	4	Perseguito
-	-	CREDITI B1 E B2 NON PERSEGUITI	-	Non perseguito
C2	Credito	Elmin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali	2	Perseguito
-	-	CREDITI D1 E D2 NON PERSEGUITI	-	Non perseguito
E1	Credito	Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco	1	Perseguito
PT.3 Efficienza energetica dell'edificio				
A3	Credito	EPimax ≤ EPilim * 70% + Cmin pari a classe III	5	Perseguito
-	-	CREDITO B1 NON PERSEGUITO	-	Non perseguito
-	-	CREDITO C1 NON PERSEGUITO	-	Non perseguito
PT.4 Isolamento acustico				
A1	Prerequisito	Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997	5	Test in Opera a costruzione ultimata
-	-	CREDITO B1 NON PERSEGUITO	-	Non perseguito
C1	Credito	Specifica PT.4.2	2	Perseguito
PT.5 Permeabilità all'aria dell'edificio (Blower door test)				
A1	Prerequisito	1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una tolleranza di +0,2)	3	Test in Opera a costruzione ultimata
B1	Credito	Specifica PT.5.1	1	Perseguito
C1	Credito	Specifica PT.5.2	1	Perseguito
PT.6 Ventilazione meccanica controllata				
A2	Credito	Progettazione impianto con nPT.6.1min = 0,5 volumi/h	3	Perseguito (si applica il chiarimento PT.6 del 22.04.2014)
-	-	CREDITO B1 NON PERSEGUITO	-	Non perseguito
TOTALE PUNTEGGIO CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE =			33	

GE: CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO

Rif. Punteggio	Tipo	Descrizione	Punteggio	Note
GE.1 Regola della qualità costruttiva				
A1	Prerequisito	VGE.1.1, a	1	Perseguito
B1	Prerequisito	VGE.1.2, a,b,c,d	2	Perseguito
C1	Prerequisito	VGE.1.3, a	1	Perseguito
D2	Prerequisito	VGE.1.4, a,b,c,d	3	Perseguito
E2	Credito	VGE.1.5, a,b,c,d	2	Perseguito
F1	Credito	VGE.1.5, e	4	Perseguito
G1	Credito	VGE.1.6, a	4	Perseguito
H2	Credito	VGE.1.7, a,b,c,d	4	Perseguito
GE.2 Piano di manutenzione dell'edificio				
A1	Prerequisito	VNMin = 50 anni	3	Perseguito (da aggiornare in fase di realizzazione)
GE.3 Polizza assicurativa postuma decennale				
-	-	CREDITO A1 NON PERSEGUITO	-	Non perseguito
TOTALE PUNTEGGIO CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO =			24	

ES: CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE

Rif. Punteggio	Tipo	Descrizione	Punteggio	Note
ES.1 Legno certificato				
A1	Prerequisito	VES.1min = 100% certificato nel caso di utilizzo di legno tropicale	1	Perseguito
-	-	CREDITI B1, B2 E B3 NON PERSEGUITI	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO C1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO D1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITI E1, E2, E3 E E4 NON PERSEGUITI	-	Perseguibile in fase di realizzazione
ES.2 Programma di progettazione integrata				
A1	Prerequisito	Soddisfare quanto indicato nella specifica	2	Perseguito Prerequisito A1, perseguibile Credito A2
ES.3 Materiali basso emissivi				
A1	Credito	Tabella ES.3.1	2	Perseguito
B1	Credito	Tabella ES.3.2	2	Perseguito
ES.4 Produzione locale				
-	-	CREDITI A1 E A2 NON PERSEGUITI	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITI B1 E B2 NON PERSEGUITI	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO C1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO D1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO E1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
-	-	CREDITO F1 NON PERSEGUITO	-	Perseguibile in fase di realizzazione
TOTALE PUNTEGGIO CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE =			7	

TOTALE PUNTEGGIO TUTTE LE CATEGORIE = 64