

Rapporto di prova n.	1508/794	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 1/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

OGGETTO: Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado

DATI GENERALI

COMMITTENTE:	dott. geol. Alfonso Tollardo					
	Località	Cies				N.
	C.A.P.	32033	CITTÀ	Lamon	PROV.	BL
CANTIERE:	INDIRIZZO Via Ferd – Lamon (fg. 34, mappali vari)					

DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA:	Committente		DATA:	n.s.
PUNTO DI PRELIEVO:	S2	PROFONDITÀ:	3,0-3,5 m	
IDENTIFICATIVO CAMPIONE:	C1	NATURA CAMPIONE:	campione disturbato	

DATI PROVE

DATA:	dal	16/2/15	al	24/2/15
TIPOLOGIA:	Caratterizzazione geotecnica			
PROVE:	1.	Analisi granulometrica (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGI, 94)		
NOTE:	nessuna			

FOTO DEL CAMPIONE

I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.


Rapporto di prova n. **1508/794** del **25/02/2015** Richiesta n. **256** del **26/01/2015** pag. 2/3

PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA

PESO NETTO SECCO (g):			3332,1
PESO NETTO SECCO DOPO LAVAGGIO (g)			2347,8
Crivelli e setacci UNI / diametro (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto (%)	Passante totale (%)
100	0,0	0,0	100,0
75	0,0	0,0	100,0
60	0,0	0,0	100,0
40	0,0	0,0	100,0
25	170,6	5,1	94,9
15	157,4	4,7	90,2
10	122,8	3,7	86,5
5	308,5	9,3	77,2
2	361,4	10,9	66,4
0,4	851,5	25,6	40,8
0,18	223,9	6,7	34,1
0,075	143,6	4,3	29,8
Passante	6,5	0,2	
TOTALE	2346,2		

Ciottoli	0,0
Ghiale	33,6
Sabbie	36,6
Limi e argille	29,8

PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA




I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.

Rapporto di prova n.	1508/794	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 3/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

Classificazione geotecnica (AGI, 77)

Sabbie con ghiaie e limi

Il Direttore
Dott. Geol. Danilo Belli



*I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.*