

Rapporto di prova n.	1508/793	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 1/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

OGGETTO:	Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado
----------	--

DATI GENERALI

COMMITTENTE:	dott. geol. Alfonso Tollardo					
	Località	Cies				N.
	C.A.P.	32033	CITTÀ	Lamon	PROV.	BL
CANTIERE:	INDIRIZZO Via Ferd – Lamon (fg. 34, mappali vari)					

DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA:	Committente		DATA:	n.s.
PUNTO DI PRELIEVO:	S1	PROFONDITÀ:	10,5-11,0 m	
IDENTIFICATIVO CAMPIONE:	C2	NATURA CAMPIONE:	campione disturbato	

DATI PROVE

DATA:	dal	16/2/15	al	24/2/15
TIPOLOGIA:	Caratterizzazione geotecnica			
PROVE:	1.	Analisi granulometrica (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGI, 94)		
NOTE:	nessuna			

FOTO DEL CAMPIONE



I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.


Rapporto di prova n. **1508/793** del **25/02/2015** Richiesta n. **256** del **26/01/2015** pag. 2/3

PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA

PESO NETTO SECCO (g):			3703,5
PESO NETTO SECCO DOPO LAVAGGIO (g)			3165,0
Crivelli e setacci UNI / diametro (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto (%)	Passante totale (%)
100	0,0	0,0	100,0
75	0,0	0,0	100,0
60	0,0	0,0	100,0
40	67,1	1,8	98,2
25	394,6	10,7	87,5
15	389,7	10,5	77,0
10	249,8	6,7	70,2
5	483,0	13,0	57,2
2	391,6	10,6	46,6
0,4	690,7	18,7	28,0
0,18	360,3	9,7	18,3
0,075	133,7	3,6	14,6
Passante	0,0	0,0	
TOTALE	3160,5		

Ciottoli	0,0
Ghiaie	53,4
Sabbie	32,0
Limi e argille	14,6

PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA




I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.

Rapporto di prova n.	1508/793	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 3/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

Classificazione geotecnica (AGI, 77)

Ghiaie con sabbie limose

Il Direttore
Dott. Geol. Danilo Belli



*I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.*