

Rapporto di prova n.	1508/795	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 1/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

OGGETTO:	Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado
----------	--

## DATI GENERALI

COMMITTENTE:	dott. geol. Alfonso Tollardo					
	Località	Cies				N.
	C.A.P.	32033	CITTÀ	Lamon	PROV.	BL
CANTIERE:	INDIRIZZO Via Ferd – Lamon (fg. 34, mappali vari)					


## DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA:	Committente		DATA:	n.s.
PUNTO DI PRELIEVO:	S2	PROFONDITÀ:	11,0-11,5 m	
IDENTIFICATIVO CAMPIONE:	C2	NATURA CAMPIONE:	campione disturbato	

## DATI PROVE

DATA:	dal	16/2/15	al	24/2/15
TIPOLOGIA:	Caratterizzazione geotecnica			
PROVE:	1.	Analisi granulometrica (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGI, 94)		
NOTE:	nessuna			

## FOTO DEL CAMPIONE



I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.  
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.


Rapporto di prova n. **1508/795** del **25/02/2015** Richiesta n. **256** del **26/01/2015** pag. 2/3

## PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA

PESO NETTO SECCO (g):			4329,7
PESO NETTO SECCO DOPO LAVAGGIO (g)			3682,1
Crivelli e setacci UNI / diametro (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto (%)	Passante totale (%)
100	0,0	0,0	100,0
75	0,0	0,0	100,0
60	0,0	0,0	100,0
40	244,0	5,6	94,4
25	201,6	4,7	89,7
15	302,2	7,0	82,7
10	235,0	5,4	77,3
5	494,7	11,4	65,9
2	471,0	10,9	55,0
0,4	933,4	21,6	33,4
0,18	562,6	13,0	20,4
0,075	227,3	5,3	15,2
<b>Passante</b>	5,1	0,1	
<b>TOTALE</b>	3676,9		

Ciottoli	0,0
Ghiaie	45,0
Sabbie	39,8
Limi e argille	15,2

## PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA



I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.  
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.

Rapporto di prova n.	1508/795	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 3/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

<b>Classificazione geotecnica (AGI, 77)</b>
---

Ghiaie con sabbie limose
--------------------------

Il Direttore  
Dott. Geol. Danilo Belli



*I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.  
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.*