

Rapporto di prova n.	1508/800	del	17/03/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 1/2
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

OGGETTO: Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado

DATI GENERALI

COMMITTENTE:	dott. geol. Alfonso Tollardo					
	Località	Cies				N.
	C.A.P.	32033	CITTÀ	Lamon	PROV.	BL
CANTIERE:	INDIRIZZO Via Ferd – Lamon (fg. 34, mappali vari)					

DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA:	Committente		DATA:	n.s.
PUNTO DI PRELIEVO:	P1	PROFONDITÀ:	1,2 m	
IDENTIFICATIVO CAMPIONE:	C1	NATURA CAMPIONE:	campione disturbato	

DATI PROVE

DATA:	dal	6/3/15	al	16/3/15
TIPOLOGIA:	Caratterizzazione geotecnica			
PROVE:	1.	Analisi granulometrica (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGI, 94)		
NOTE:	nessuna			

FOTO DEL CAMPIONE P1C1

I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.


Rapporto di prova n. **1508/800** del **17/03/2015** Richiesta n. **256** del **26/01/2015** pag. 2/2

PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA

PESO NETTO SECCO (g):			4329,7
PESO NETTO SECCO DOPO LAVAGGIO (g)			3682,1
Crivelli e setacci UNI / diametro (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto (%)	Passante totale (%)
100	0,0	0,0	100,0
75	0,0	0,0	100,0
60	0,0	0,0	100,0
40	93,2	3,2	96,8
25	140,7	4,8	92,0
15	250,3	8,6	83,4
10	193,9	6,7	76,8
5	266,6	9,1	67,6
2	332,0	11,4	56,2
0,4	781,8	26,8	29,4
0,18	277,5	9,5	19,9
0,075	83,5	2,9	17,1
Passante	4,0	0,1	
TOTALE	2423,5		

Ciottoli	0,0
Ghiaie	43,8
Sabbie	39,2
Limi e argille	17,1

PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA



Classificazione geotecnica (AGI, 77)

Ghiaie e sabbie limose

Il Direttore
Dott. Geol. Danilo Belli


I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.