

Rapporto di prova n.	1508/792	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 1/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

OGGETTO: Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado

DATI GENERALI

COMMITTENTE:	dott. geol. Alfonso Tollardo				
	Località	Cies			N.
	C.A.P.	32033	CITTÀ	Lamon	PROV. BL
CANTIERE:	INDIRIZZO Via Ferd – Lamon (fg. 34, mappali vari)				

DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA:	Committente		DATA:	n.s.
PUNTO DI PRELIEVO:	S1	PROFONDITÀ:	3,0-3,5 m	
IDENTIFICATIVO CAMPIONE:	C1	NATURA CAMPIONE:	campione disturbato	

DATI PROVE

DATA:	dal	16/2/15	al	24/2/15
TIPOLOGIA:	Caratterizzazione geotecnica			
PROVA:	1.	Analisi granulometrica (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGI, 94)		
NOTE:	nessuna			

FOTO DEL CAMPIONE

I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.


Rapporto di prova n. **1508/792** del **25/02/2015** Richiesta n. **256** del **26/01/2015** pag. 2/3

PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA

PESO NETTO SECCO (g):			3907,2
PESO NETTO SECCO DOPO LAVAGGIO (g)			3542,2
Crivelli e setacci UNI / diametro (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto (%)	Passante totale (%)
100	0,0	0,0	100,0
75	0,0	0,0	100,0
60	553,1	14,2	85,8
40	329,8	8,4	77,4
25	497,6	12,7	64,7
15	320,6	8,2	56,5
10	266,6	6,8	49,7
5	419,2	10,7	38,9
2	325,7	8,3	30,6
0,4	508,2	13,0	17,6
0,18	187,7	4,8	12,8
0,075	120,0	3,1	9,7
Passante	5,8	0,2	
TOTALE	3534,3		

Ciottoli	14,2
Ghiaie	55,2
Sabbie	20,9
Limi e argille	9,7

PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA



I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.

Rapporto di prova n.	1508/792	del	25/02/2015	Richiesta n.	256	del	26/01/2015	pag. 3/3
----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	-----	------------	----------

Classificazione geotecnica (AGI, 77)Ghiaie ciottolose e sabbiose debolmente
limose*Il Direttore*
Dott. Geol. Danilo Belli

*I risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Società.*